



1006 Jacques Degeay L'Assomption J5W 2L9, Qc 514-993-7123 flavallee@aliterconcept.com

Revisez le document ci-dessous et encerclez les erreurs de documentation que vous avez détectées.

| | ides préliminaires | | | 65, थी |
|----|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | Adquipement 40 NOII | | | 14:20 2007-01- |
| | Étape ou SITUATION | Conforme (C) Non-Conforme (NC) | Entretien complété oui/non | Déviation |
| 1 | Courrole 66N | C | v | |
| 2 | Engrenage 142NN09 | C | / | |
| 3 | Moteur A | C | / | |
| 4 | Ajustement de Remplisseuse | NC | / | |
| 5 | Acheminement de couvercle A (ligne 6) | C | 1 | |
| 6 | Acheminement de couvercle B | C | | |
| 7 | Convoyeur A (ligne 6) | & NC | / . | |
| 8 | Convoyeur B | & NC C | (| |
| 9 | Moteur B | NC | Now | N |
| 10 | Pompe multi 67 | C | / | NA |
| 11 | Pompe à inversion 987Ppi | C | / | 11 |
| 12 | Cellule photoélectrique double NP9 | C | | ٠(|
| 13 | Piston d'accélération | C | / | •1 |
| 14 | Matière première | C 27007-01-06 | | ٠, |
| | NaCl: 5.41 kg ou g | (| | '(|
| | KCI: 10.11 kg ou g | | | 4 |
| | Rota reasons | NC | | V |
| | 1271 VS A6F | C | 007 | NIA |
| | Dégagement de ligne précédent | | | dr. |